

dnia 2026 -04- 30

nr pisma 2429.2026

Pierś Inż
A. Wobusław

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026 **z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw**

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:

27.04.2026 r.Data następnej
kontroli pięcioletniej :**do 27.04.2031 r.**

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013
posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14

III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:

Nazwa, funkcja,

Boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową

Adres:

46-053 Suchy Bór, ul. Szkolna 2

Zdjęcie:

Właściciel lub
zarządcaimię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Kosz do koszykówki	2	Dostateczny	Uszkodzona siatka
2. Bramka do piłki nożnej	2	Dostateczny	Uszkodzona siatka
3. Piłkochwyty	2	Dostateczny	Uszkodzona siatka
4. Plastikowa nawierzchnia	1	Dostateczny	Uszkodzona siatka
5. Regulamin boiska sportowego	1	Dobry	Brak
6. Kosz na śmieci	1	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

1. Wymienić, naprawić uszkodzone siatki.
2. Wymienić uszkodzone plastikowe elementy nawierzchni boiska.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją, elementy drewniane zaimpregnować.


Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:



**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. CP/14001/OWOK/14

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos
Nr ewid. CP/14001/OWOK/14

.....
(czytelny podpis)

**Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli**

1	Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli
---	--