

dnia 2026 -04- 30

nr pisma

2428.2026

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026

z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Ben M. R. P.
A. Kohela

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:

27.04.2026 r.

Data następnej
kontroli pięcioletniej :

do 27.04.2031 r.

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14**III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:**

Nazwa, funkcja,

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Adres:

46-053 Łędziny, ul. Szkolna 2

Zdjęcie:

Właściciel lub
zarządcaimię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Metalowa huśtawka podwójna łańcuchowa z dwoma siedziskami zwykłymi gumowymi	1	Dobry	Brak
2. Zestaw zabawowy z metalową zjeżdżalnią	1	Dobry	Brak
3. Huśtawka typu ważka	1	Dobry	Brak
4. Metalowy zestaw sprawnościowy – KRAINA WSPINACZKI	1	Dobry	Brak
5. Sprężynowiec – ŻYRAFA	1	Dobry	Brak
6. Sprężynowiec – SŁOŃ	1	Dobry	Brak
7. Regulamin placu zabaw	1	Dobry	Brak
8. Ławka z oparciem	4	Dobry	Brak
9. Kosz na śmieci	1	Dobry	Brak
10. Siłownia zewnętrzna – ORBITREK ELIPTYCZNY	1	Dobry	Brak
11. Siłownia zewnętrzna – NARCIARZ WAHADŁO PODWÓJNE	1	Dobry	Brak
12. Siłownia zewnętrzna – PIECHUR	1	Dobry	Brak
13. Siłownia zewnętrzna – REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	1	Dobry	Brak
14. Ogrodzenie z cegły z metalowym wypełnieniem z prętów, metalowe ogrodzenie z paneli zgrzewanych i betonowe prefabrykowane ogrodzenie	1	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

1. Poprawić, uzupełnić piasek – nawierzchnię bezpieczną.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją, elementy drewniane zaimpregnować.

Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:



**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. GBL/0982/OWOK/14

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos

Nr ewid. GBL/0982/OWOK/14

.....
(czytelny podpis)

**Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli**

1 Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli