

dnia 2026 -04- 30

nr pisma 2428.2026

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026

z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Bcu Mi Ref
A. Kohula
J

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:

27.04.2026 r.

Data następnej
kontroli pięcioletniej :

do 27.04.2031 r.

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013

posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14

III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:

Nazwa, funkcja,

Park - skwer

Adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Ozimska, obok cmentarza

Zdjęcie:

Właściciel lub
zarządcaimię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Kółko krzyżyk	1	Dobry	Brak
2. Pomost linowy	1	Dobry	Brak
3. Ławka z oparciem	6	Dobry	Poprawić zamocowanie w fundamencie
4. Kosz na śmieci	4	Dobry	Brak
5. Stolik rekreacyjny – szachy	1	Dobry	Brak
6. Regulamin terenu rekreacyjnego	1	Dostateczny	Poprawić mocowanie tablicy
7. Regulamin placu zabaw	1	Dobry	Brak
8. Sprężynowiec KOGUT	1	Dobry	Brak
9. Huśtawka typu wałka	1	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

1. Poprawić mocowanie ławek w fundamentach, wyrwane szpilki.
2. Poprawić mocowanie regulaminu, tablica zamocowana tylko w jednym narożniku.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją, elementy drewniane zaimpregnować.

Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:



**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. OPI/0552/OWOK/14

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos

Nr ewid. OPI/0552/OWOK/14

(czytelny podpis)

Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli

1 Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli